CircuitID	AssettID	GhID	Lattitude	Longitude	Supporting Document
4L3	4L3 Macdoel Replace Recloser FP: 06244001.0204201	8049805	41.6428293723161	-121.992773969911	8049805.pdf
4L3	4L3 Macdoel Replace Recloser FP: 06246001.0324000	8049803	41.7790985145196	-122.006080572226	8049803.pdf
5G149	5G149 Yreka Replace Recloser FP: 06245007.0159100	8075016	41.7451860746045	,-122.63372102128	8075016.pdf
5G149	5G149 Yreka Replace Recloser FP: 06245007.0269460	8075014	41.2009934622781	-122.613514226526	8075014.pdf
5G19	5G19 Hornbrook Replace Recloser FP: 06247006.0216100	8015152	41.9033239956421	-122.543158044784	8015152.pdf
5G19	5G19 Hornbrook Replace Recloser FP: 06247006.0282700	8015151	41.8968969212938	-122.550951053033	8015151.pdf
5G21	5G21 LUC Recloser Repl FP 06243006.0036401	8075013	41.6035292419815	-122.522849089546	8075013.pdf
5G23	5G23 Big Springs Replace Recloser FP: 06244005.0350400	8075009	41.6159350200812	-122.399572145523	8075009.pdf
5G23	5G23 Big Springs Replace Recloser FP: 06244005.0350460	8075009	41.6166233609155	-122.398582438847	8075009.pdf
5G23	5G23 Big Springs Replace Recloser FP: 06244005.0350501	8075009	41.6174748064152	-122.399524349268	8075009.pdf
5G35	5G35 Montague Replace Recloser FP: 06245006.0225503	8075017	41.5236793668318	-124.032570552362	8075017.pdf
5G40	5G40 Scott Bar Replace Recloser FP: 06246009.0121000	8266756	41.8380614800854	-122.848866143277	8266756.pdf
5G93	5G93 McCloud Replace Recloser FP: 06239003.0129800	8075008	41.8149481126088	-121.973862806534	8075008.pdf
5G93	5G93 McCloud Replace Recloser FP: 06240002.0316304	8075006	41.2676754577421	-122.123689681507	8075006.pdf
5L68	5L68 Newell Replace Recloser FP: 06147005.0267060	8050587	41.8795508943511	-121.365128646652	8050587.pdf
5L78	5L78 Macdoel Replace Recloser FP: 06247001.0209003	8128941	41.2446206887639	-122.135766842448	8128941.pdf
5L87	5L87 Alturas Replace Recloser FP: 06142012.0124700	8050589	41.4983959432168	-120.536893876506	8050589.pdf
5L87	5L87 Alturas Replace Recloser FP: 06142012.0124701	8050586	41.4981029861456	-120.535393667786	8050586.pdf
5L87	5L87 Alturas Replace Recloser FP: 06142013.0060060	8050592	41.8795114200668	121.3650720041159	8050592.pdf
5L87	5L87 Alturas Replace Recloser FP:06142012.0138401	8050596	41.4798933382455	-120.529215389244	8050596.pdf
5R147	5R147 Northcrest Replace Recloser FP: 07216001.0213702	8172386	41.7691501927466	-124.188915212207	8172386.pdf
5R152	5R152 Belmont Replace Recloser FP: 07216001.0033300	8079799	41.8061802666244	-124.168587436368	8079799.pdf
5R167	5R167 Smith River Replace Recloser FP: 07217001.0115300	8075448	41.5015963264691	-120.525315053858	8075448.pdf
5R171	5R171 Yurok Install Recloser at FP: 020013001.0140900	8050149	41.5237061417742	-124.032564293874	8050149.pdf
5R195	5R195 Redwood Replace Recloser FP: 07216001.0010360	8075446	41.4980936307523	-120.535406537062	8075446.pdf
5R370	5R370 Morrison Creek Replace Recloser FP: 07218001.0085002	8075439	41.4980916538211	-120.535404531603	8075439.pdf
4G1	4G1 Shastina Sub Replace 4G1 relays	10073508	41.54860451	-122.364128	10073508.pdf
5G10	5G10 Lassen Substation new CB	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.4.pdf
5G10	5G10 Lassen Substation new SEL 751 relay	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.pdf
5G17	5G17 Lassen Substation new CB	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.5.pdf
5G17	5G17 Lassen Substation new SEL 751 relay	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.1.pdf
5G40	5G40 Scott Bar: Replace 5G40 relays	10069499	41.74217989	-122.9996321	10069499.pdf
5G41	5G41 Walker Bryan Sub: Replace Feeder 5G41 relays	10069498	41.49305948	-122.9057908	10069498.pdf
5G63	5G63 Yuba Sub Replace 5G63 relays	10068479	41.3730268	-122.8330233	10068479.pdf
5G63	5G63 Yuba Sub Replace CB 5G63	10068479	41.3730268	-122.8330233	10068479.1.pdf
5G77	5G77 Lassen Substation new CB	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.6.pdf
5G77	5G77 Lassen Substation new SEL 751 relay	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.2.pdf
5G79	5G79 Lassen Substation new CB	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.7.pdf
5G79	5G79 Lassen Substation new SEL 751 relay	10049825	41.30462104	-122.3200528	10049825.3.pdf
5G97	5G97 Shotgun Creek Sub Replace 5G97 relays	10069500	41.05406955	-122.381917	10069500.pdf
5G97	5G97 Shotgun Creek Sub Replace CB 5G97	10069500	41.05406955	-122.381917	10069500.1.pdf
5G99	5G99 Shotgun Creek Sub Replace 5G99 relays	10069500	41.05406955	-122.381917	10069500.2.pdf
5G99	5G99 Shotgun Creek Sub Replace CB 5G99	10069500	41.05406955	-122.381917	10069500.3.pdf
5L70	5L70 Perez Sub Replace 5L70 relays	10071440	41.63314226	-121.2265531	10071440.pdf
5L70	5L70 Perez Sub Replace CB 5L70	10071440	41.63314226	-121.2265531	10071440.1.pdf
5L97	5L97 Cedarville Sub: Replace 5L97 relays	10069561	41.53157259	-120.1819601	10069561.pdf
5L97	5L97 Cedarville Sub: Replace CB 5L97	10069561	41.53157259	-120.1819601	10069561.1.pdf
6G101	6G101 Snow Brush Sub Replace 6G101 relays	10068475	41.26798234	-122.239004	10068475.pdf
6G101	6G101 Snow Brush Sub Replace CB 6G101	10068475	41.26798234	-122.239004	10068475.1.pdf
6G25	6G25 Little Shasta Sub Replace 6G25 relays	10069562	41.70185345	-122.3697647	10069562.pdf
6G25	6G25 Little Shasta Sub Replace CB 6G25	10069562	41.70185345	-122.3697647	10069562.1.pdf
8G103	8G103 Dog Creek Sub Replace 8G103 relays	10068477	40.9402291	-122.4313117	10068477.pdf
8G103	8G103 Dog Creek Sub Replace CB 8G103	10068477	40.9402291	-122.4313117	10068477.1.pdf
8G27	8G27 Hamburg Sub Replace 8G27 relays	10068478	41.7801904	-123.0200208	10068478.1.pdf
8G27	8G27 Hamburg Sub Replace CB 8G27	10068478	41.7801904	-123.0200208	10068478.pdf
8G95	8G95 Nutglade Sub Replace 8G95 relays	10068419	41.17830465	-122.2909032	10068419.pdf
8G95	8G95 Nutglade Sub Replace CB 8G95	10068419	41.17830465	-122.2909032	10068419.1.pdf